

TEXILAC LUCIDO
BIANCO + TRASPARENTE
SPECIALNI TEXTILNI VODOVA BARVA

Odolnost praní 90° C.

Vysoká mechanická odolnost.

Bezproblémové žehlení.

POUZITÍ : Je vhodná pro potisk téměř všech textilií, která je po tisku tepelně formována.
(např. syntetické kůže, kabelky, boty), které jsou po tisku tepelně tvářeny.

PRIPRAVA : Barva je již z výroby připravena pro tisk.
Důkladně promícháme, pro zvýšení stability na šabloně je možné přidat max. 5% zpomalovače TEXILAC RITARDANTE (167380).
Pro zahuštění barvy je možné přidat max. 5% zahušťovače TEXILAC ADDENSANTE 162 (167391).

BAR.PALETA : Pro dosažení barevných odstínů přidáme do barvy TEXILAC LUCIDO max.10% barevného pigmentu ECOTEX P nebo TEXILAC COLORANTE.
Speciálních efektů dosáhneme přidáním metalických, perleťových a fosforescentních prášků do barvy TEXILAC TRASPARENTE LUCIDO.

Při tisku barvou TEXILAC TRASPARENTE LUCIDO dosáhneme lesklých, transparentních efektů.

TISK. ŠABLONA : Max. 62 T/cm.
Pro vysoké vrstvy tisku : šablona max. 24 - 34 T/cm.

SUŠENÍ : 1) pro běžné tisky je doporučeno sušit v tunelu při teplotě 140 - 150° C po dobu 2 - 3 minut.
2) pokud je tisk proveden na látky, které jsou impregnovány nebo potaženy PVC, probíhá sušení při pokojové teplotě.
3) pokud je použita hrubá šablona pro tisk vysokých vrstev, je nutno nechat tisk sušit v tunelu při max. 80° C.
Takto předsušenou barvu dále sušíme při teplotě 140 - 150° C po dobu 2 - 3 min.

ČISTENÍ: Ihned po skončení tisku šablonu a nářadí umyjeme **studenou vodou**.
Pro dokonalé vyčištění doporučujeme použít přípravek SCREEN CLEAN ST (vysoké čisticí schopnosti).

POZNAMKA: Před použitím důkladně promíchat.
Chránit před mrazem.
Na požádání možno dodat bezpečnostní listy.
Před zahájením tisku doporučujeme provést vlastní zkoušky.